



## DESCRIPCIÓN Y USOS:

Los cinceles son herramientas de mano diseñadas para cortar, ranurar o desbastar material en frío, mediante la transmisión de un impacto. Son de acero en forma de barras, de sección rectangular, hexagonal, cuadrada o redonda, con filo en un extremo y biselado en el extremo opuesto.

## EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:




Gafas de **seguridad**






Guantes de **seguridad**



Ropa de **trabajo**



## CONSECUENCIAS QUE SE PODRÍAN GENERAR POR EL USO DE LA HERRAMIENTA:

 Heridas
  Golpes
  Laceraciones
  Desórdenes musculoesqueleticos

## MEDIDAS PREVENTIVAS:

- Antes de utilizar el cincel retire anillos, pulseras, reloj, entre otros.
- Antes de manipular el cincel póngase los elementos de protección personal.
- Verifique que las esquinas de los filos de corte sean redondeadas si se usan para cortar.

- ✍ El cincel debe estar limpio y libre de rebabas.
- ✍ Los cinceles deben ser lo suficientemente gruesos para que no se curven al ser golpeados.
- ✍ Siempre que sea posible utilice herramientas soporte.
- ✍ Cuando se pique metal, debe poner una pantalla o blindaje que evite que las partículas desprendidas puedan alcanzar a los operarios que realizan el trabajo o estén en sus proximidades.
- ✍ Los cinceles grandes deben ser sujetados con tenazas o un sujetador por un operario y ser golpeadas por otro.
- ✍ Los ángulos de corte correctos son: un ángulo de 60° para el afilado y rectificado, siendo el ángulo de corte más adecuado en las utilizations más habituales el de 70°.
- ✍ Para metales más blandos utilice ángulos de corte más agudos.
- ✍ Sujételo con la palma de la mano debajo de la cabeza.
- ✍ El martillo o la almadana utilizados para golpear el cincel, dese ser suficientemente pesado.

## Nota



Esta ficha no sustituye el manual del fabricante.